

OFFICE OF THE SR. MANAGER
WORK CIRCLE - III
WATER WORKS COMPOUND SEC.-19, NOIDA

No. 193 Noida/Sr.Mgr.(W.C.-3)/2019/
Date: 31.1.19

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि महामाया बालिका इंटर कालेज, सैक्टर-44, नौएडा के स्कूल परिसर भवन का निर्माण नौएडा प्राधिकरण (उ०प्र० सरकार) द्वारा कराया गया है। महामाया बालिका इंटर कालेज, सैक्टर-44, नौएडा के भवन का निरीक्षण कराया गया जिसके अनुसार कॉलेज में लगे सामान्य आवश्यक उपकरण/व्यवस्थाओं का निरीक्षण दिनांक-24.01.2019 को किया गया जो कि संतोषजनक है। शेष सभी व्यवस्थाएं सिविल मानकों के अनुरूप हैं।

उपरोक्त प्रमाण-पत्र महामाया बालिका इंटर कॉलेज, सैक्टर-44, नौएडा के प्रधानाचार्य के पत्र सं.-एम.बी.आई.सी./पी./1584, दिनांक-29.12.2018 के क्रम में सी.बी.एस.ई. मान्यता के नवीनीकरण हेतु जारी किया जा रहा है।

31-1-19
(एस.सी. गुप्ता)
वरिष्ठ प्रबंधक
वर्क सर्किल-3, नौएडा
Q